


## Revisionsklappe Alumatic F/EI90



- Rahmenteile aus Aluminium Profil
- durch „Toxverbindungen“ fest verfügt
- Lippendichtung, umlaufend
- Fangsicherung
- Schnappverschluss, verdeckt
- GKF Platten, verschraubt
- Brandschutzset
- Dämmschichtbildner
- Montageanleitung und Bohrschablone

### Lieferprogramm

RUG SEMIN Art.Nr.				Abmessungen	
40mm (2x20mm)	43mm (18+25mm)	50mm (2x25mm)		Außenmaß Länge x Breite	Lichtes Maß Länge x Breite
22-348	22-388			300 x 300	247 x 278
22-349	22-389			400 x 400	347 x 378
22-351	22-391			500 x 500	447 x 478
22-352	22-392			600 x 600	547 x 578
22-353	22-393			600 x 800	547 x 778
		22-321		300 x 300	247 x 278
		22-322		400 x 400	347 x 378
		22-323		500 x 500	447 x 478
		22-324		600 x 600	547 x 578

### Produktbesonderheiten

- für Deckenmontage (nicht begehbar)
- geprüft für Brandbeanspruchung von der Unterdecken-Unterseite und aus dem Zwischendeckenbereich
- geprüft auf Brandschutzklasse EI90 nach DIN 4102-2 und DIN EN 1364-2
- Klassifiziert nach DIN EN 13501-2

### Qualitätssicherungsmaßnahme

Qualitätssicherung wird prozessbegleitend bei jedem Arbeitsgang durchgeführt. Vormaterialien und Kaufteile unterliegen Kontrollmechanismen im Wareneingang.

## Materialien

Beschreibung	Material	Spezifikation
Rahmenteil	Stangenpressprofil Eloxalqualität	AlMgSi 0,5 F22
Haltewinkel, Schnäpperhalter, Eckverbinder, Begrenzungsblech, Fangarm	Spaltband Stahlblech verzinkt	DC 01 AM 1,5 mm
Gipskartonplatte	Brandschutz GK-Platten	GKF
Dämmschichtbildner	Aufschäumende Dichtung	10x1,9 mm
Brandschutzset	Mineralfaser	
Verschluss	Stahl / Kunststoff	
Dichtung	Lippendichtung	EPDM/Silikon
Schnellbauschrauben		Stahl

## Wartung

- Sichtkontrolle
- Funktion
- Reinheit
- Vollständigkeit
- Beschädigung
- Zustand der Dichtung
- Exakte Auflage des Brandschutzsets

## Hersteller

**RUG SEMIN GmbH**, Pittlerstraße 21, 63225 Langen, Deutschland

Telefon: +49 6103/3001-0

E-Mail: [service@rug-semin.de](mailto:service@rug-semin.de)

Internet: [www.revisionsklappen.com](http://www.revisionsklappen.com)

Stand 11/2018

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.